

A

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
A_{c1}	[N]	Carico assiale di calcolo in entrata riduttore
A_{c2}	[N]	Carico assiale di calcolo in uscita riduttore
A_{n1}	[N]	Carico assiale nominale in entrata riduttore
A_{n2}	[N]	Carico assiale nominale in uscita riduttore
A_{r2}	[N]	Carico assiale in uscita riduttore